




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/

/2015

Żory, 14.12. 2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (24)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20, **Nr sprawy 28/DZP/2015**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Przedmiar instalacji gazów medycznych jest podzielony na działy dla poszczególnych kondygnacji.

W dziale **Instalacje gazów medycznych - I PIĘTRO w pozycji nr 66** znajduje się zestaw sufitowy 2-stanowiskowych w ilości 1 szt., który według projektu będzie montowany w **Sali wzmozonego nadzoru nr 2.9**.

W dziale **Instalacje gazów medycznych - II PIĘTRO** brak pozycji dla zestawu sufitowego 2-stanowiskowego w ilości 1 szt., który według projektu powinien być zamontowany w **Sali pooeracyjnej nr 3.9**.

W związku z **odpowiedziami nr 20** pytanie 1 oraz **odpowiedzi nr 9** pytanie 3, z których wynika, że w ofercie należy wycenić jedynie zestaw sufitowy 2-stanowiskowych w ilości 1 szt. dla w **Sali pooeracyjnej nr 3.9 (II piętro)** prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić zestawy sufitowe 2-stanowiskowe:

- w **pozycji nr 66** dla **Sali wzmozonego nadzoru nr 2.9 na I PIĘTRZE**

- w dziale „ROBOTY WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO” dodać pozycję zestaw sufitowy 2-stanowiskowych w ilości 1 szt. dla w **Sali pooeracyjnej nr 3.9 na II PIĘTRZE**

Odpowiedź: tak należy wycenić dwa zestawy podwójne sufitowe w sali 2.9 i sali 3.9

Pytanie 2

W związku z **odpowiedziami nr 9** pytanie 5, że wyposażenie dodatkowe typu: szyny, wyciągniki kroplówek itp. należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym, prosimy o ponowną odpowiedź, ponieważ w projekcie wykonawczym brak wyposażenia dodatkowego dla zestawów w **Sali wzmozonego nadzoru nr 2.9 na I PIĘTRZE** i **Sali pooeracyjnej nr 3.9 na II PIĘTRZE**, które powinno być uzgodnione z użytkownikiem.

Odpowiedź: osprzęt ruchomy nie był przedmiotem przetargu

Pytanie 3

W **Sali wzmozonego nadzoru nr 2.9 na I PIĘTRZE** i **Sali pooeracyjnej nr 3.9 na II PIĘTRZE** oprócz sufirowych zestawów 2-stanowiskowych znajdują się naścienne zestawy elektryczno-gazowe 2-stanowiskowe.

W związku z **odpowiedziami nr 9** pytanie 4, że w **Sali wzmozonego nadzoru nr 2.9 na I PIĘTRZE** i **Sali pooperacyjnej nr 3.9 na II PIĘTRZE** należy wycenić podwójne punkty poboru, prosimy o potwierdzenie, że:

- w **pozycji 65** należy wycenić 10 szt. zestawów naściennych 2-stanowiskowych (20,2V) oraz 1 szt. zestawów naściennych 2-stanowiskowych (40,4V) z wyposażeniem dodatkowym – I PIĘTRO
- w **pozycji 99** należy wycenić 10 szt. zestawów naściennych 2-stanowiskowych (20,2V) oraz 1 szt. zestawów naściennych 2-stanowiskowych (40,4V) z wyposażeniem dodatkowym – II PIĘTRO
- w **pozycji nr 66** dla zestaw sufitowy 2-stanowiskowy (40,4V) z wyposażeniem dodatkowym
- w dziale „ROBOTY WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO” w pozycji zestaw sufitowy 2-stanowiskowy (40,4V) z wyposażeniem dodatkowym.

Odpowiedź: tak należy wycenić

Z poważaniem:
Prezes Zarządu
mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej 18.12.2015r.